


GRELHAS APROPRIADAS



Grades ideais



Grades atuais

Após a enchente do dia 15/02/18, morador disse que foi ao local acompanhado de engenheiros da Prefeitura onde constataram que a junção da Estrada do Joá com a Rua Eng. Álvaro Niemeyer apresentava uma cobertura de lama e detritos superior a 5 cm. No entanto, a grande galeria de água pluvial localizada sob essas ruas não apresentava sinais de obstrução por lama ou detritos.

A conclusão dos engenheiros e dele foi que a lama e os detritos obstruíram as poucas bocas de lobo (foto) existentes no local e não permitiram o escoamento pela galeria, no que resultou nas sucessivas enchentes dos dias 15, 21 e 22 de fevereiro que inundaram escolas, lojas, restaurante e casas.

Por esse motivo, ele recomendou que o sistema de escoamento dessas vias fosse corrigido para o modelo de grande vazão adotado na Via Dutra e outras rodovias do Estado de São Paulo. Chegou a apresentar uma foto de grades de grande vazão instaladas nessas rodovias.

Anexou fotos do sistema de drenagem instalado no Shopping Cittá América, que atenderia perfeitamente ao problema dessas vias e resolveria, definitivamente, a questão das constantes enchentes.

CICLOVIA AFUNDA!



Trecho da ciclovia Tim Maia no Pepino

Com as constantes e fortes chuvas do mês de fevereiro, um trecho da ciclovia Tim Maia - que fica no Pepino -, afundou em razão da erosão do aterramento local e aparentemente cooptado pelo assoreamento da saída de águas pluviais da Galeria de Cintura, já destruída a algum tempo, o que causou a retenção de águas das chuvas que retornaram e foram criando uma erosão no local.

VÁRIAS CRATERAS APARECERAM EM RAZÃO DAS CHUVAS!



Cratera no calçadão da Praia.



Cratera no retorno da autoestrada no Pepino.

MORADORES DE RUA



Muro do Gávea Golfe em frente ao Fashion Mall

Realmente, tem sido uma enorme batalha o acolhimento de moradores de rua feito pela Prefeitura, através da Secretária Municipal de Assistência Social e de Direitos Humanos. Decreto sancionado pela própria Prefeitura determina que moradores de rua não podem ser acolhidos contra sua vontade. Com isso, a Secretária tem que fazer um trabalho de convencimento para que o morador de rua aceite seu acolhimento e seja levado para abrigos da Prefeitura. Isso foi feito com vários moradores de rua que se encontravam acampados no muro do Gávea Golfe, em frente ao Shopping Fashion Mall. Todo o lixo deixado por eles foi recolhido pela COMLURB, como mostra a foto da matéria.